
h= ha+hf = 2.25m	h	ارتفاع السن
$L = \frac{d}{2sin\delta}$	L	طول المولد
$da=d+2m.cos\delta$	da	القطر الخارجي
df= d- 2.5m.cosδ	df	القطر الداخلي
$\delta a = \delta + \theta a$	δα	زاوية الرأس
$tan\theta f = \frac{m}{L}$	θα	زاوية تاج السن
$\delta f = \delta - \theta f$	δf	زاوية الجذر
$tan\delta f = 1.25 \frac{m}{L}$	θf	زاوية جذر السن
$\frac{1}{4}L \le b \le \frac{1}{3}L$	b	عرض السن

----- الجهود المطبقة على السن -----

 $\vec{F} = \vec{T} + \vec{R}$

 \vec{R} = tan α

 $T = F.\cos \alpha$ $R = F.\sin \alpha$ القوة المماسية القوة نصف قطرية



شروط التسنن:

-نفس الموديل m.
-نفس الخطوة P.

حساب الموديل:

$$m \geq 2.34 \sqrt{\frac{T}{K.Rpe}}$$

04

نسبة النقل الكلية:

 $r = r^{1}/_{2} \times r^{3}/_{4}$

■ ملاحظات:

r=1محافظ على	r < 1مخفض	r>1مضاعف
السرعة	للسرعة	للسرعة

----- جدول المميزات ------

مسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة تسنن خارجي


حساب	m	الموديل	
حساب	Z	الأسنان	
d= m.z	d	القطر الأساسي	
da= d+2m	da	القطر الخارجي	
df= d-2.5m	df	القطر الداخلي	
ha= m	ha	تاج السن	
hf= 1.25m	hf	جذر السن	
h= ha+hf = 2.25m	h	ارتفاع السن	
$p=\pi.k$ (6 \leq $K \leq 10$)	р	الخطوة	
b= k.m	b	عرض السن	
$a=\frac{d1+d2}{2}$	а	التباعد المحوري	
خلي	ىنن دا		
da= d-2m	da	القطر الخارجي	
df= d+2.5m	df	القطر الداخلي	
$a=\frac{d2-d1}{2}$	а	التباعد المحوري	
ات أسنان قائمة	ِطية ذ	مسننات مخرو	
حساب	m	الموديل	
حساب	Z	الأسنان	
d= m.z	d	القطر الأساسي	
tanδ= r	δ	الزاوية الأساسية	
ha= m	ha	تاج السن	
hf= 1.25m	hf	جذر السن	
03			

ـــــنقل الاستطاعة ـــــــــــنقل الاستطاعة

$C=Ft.\frac{d}{2}$	مزدوجة النقل (C):
_	العمل (١٧):
W = F.l	الحركة المستقيمة:
$W = C.\theta$	الحركة الدائرية:
$P = \frac{W}{t}$ $P = F. v$	الاستطاعة (P):
$P = c. \omega$	
$\eta = \frac{Pa}{Pm}$	مردود النقل (η):

N.m	مزدوجة النقل	С	
N	القوة المماسية	Ft	
m	القطر	d	
J	العمل	W	
N	قوة التحريك	F	
m	الانتقال الخطي للمقطع	1	
W	الاستطاعة	P	
S	الزمن	t	
W	الاستطاعة المستهلكة	Pa	
	(الخروج)		
W	الاستطاعة المتوفرة	Pm	
	(محركة)		
Rad	زاوية الدوران	θ	
Rad/s	السرعة الزاوية	ω	
البكرات والسيور البكرات والسيور			

نسبة النقل:



$$r^{1}/_{2} = \frac{d1}{d2} = \frac{z1}{z2} = \frac{w2}{w1} = \frac{N2}{N1}$$

ملخص في الهندسة الميكانيكية

----- المدحرجات

- مدحرجات ذات صنف من الكرات بتماس نصف قطرى:
 - الرمز: BC.
 - التعيين: مثال: 45BC02
 - 45: القطر الإسمي للعمود.
 - BC: نوع المدحرجة.
 - 02: سلسلة القياسات.



- مدحرجات ذات دحاريج مخروطية:
 - الرمز: KB.
 - تركيب مباشر X:
- عمود دوار (الجهود داخلية)
 - تركيب غير مباشر O:
 - جوف دوار
- عمود دوار (الجهود خارجية)
 - تركيب شاقولى
 - التعيين: نفس تعيين BC.
 - قابلة للفك



- تركيب المدحرجات:
- BC: عمود دوار: H7k6
- جوف جوار: H7a6
- KB: عمود دوار: H7m6
- جوف دوار: P6f6

02

$I_0 = \frac{\pi (D^4 - d^4)}{32}$	أسطوانة مملوءة
$I_0 = \frac{\pi d^4}{32}$	أسطوانة مجوفة
$I_0 = \frac{a^4}{6}$	مربع
$I_0 = \frac{bh(b^2 + h^2)}{12}$	مستطيل

------ مقاومة المواد -------(الانحناء)

$ au_{max} $ $\leq Rp =$	$=\frac{Mf_{max}}{I_0/v}$ $=\frac{Re}{s}$	اومة	شرط المق
N/mm²	هاد الناظمي	-	τ
N	القوة المطبقة		Mf_{max}
mm ⁴	العزم التربيعي		I_0
mm	نصق القطر		v
N/mm²	المقاومة التطبيقية للمد		Rp
N/mm²	مقاومة حد المرونة		Re
/	عامل الأمن	ц	S

العزوم التربيعية لبعض الأجسام الصلبة		
$I_0 = rac{\pi d^4}{64}$ $I_0 = rac{\pi (D^4 - d^4)}{64}$ a^4	أسطوانة مملوءة	
$I_0 = \frac{\pi (D^4 - d^4)}{64}$	أسطوانة مجوفة	
$I_0 = \frac{1}{12}$	مربع	
$I_0 = \frac{bh^3}{12}$	مستطيل	

ي مقياس الانحناء. $(\frac{I_0}{v})$

------ مقاومة المواد --------(القص)

τ =	$=\frac{T}{S}$	هاد القص	إج
$\tau \le Rpg = \frac{Reg}{s}$		شرط المقاومة	
N/mm²	الاجهاد الناظمي		τ
N/mm²	المقاومة التطبيقية للانزلاق		Rpg
N/mm²	مقاومة حد المرونة للقص		Reg
/	معامل الأمن		S
	· Pan Barin ABNall		

العلاقة بينReg وRe:

$$Reg = rac{1}{2}Re \leftarrow Re \leq 270N/mm^2$$
 $Reg = rac{1}{2}Re \leftarrow Re \leq 270N/mm^2$ $Reg = 0.7Re \leftarrow 320 \leq Re \leq 500$ $Reg = 0.8Re \leftarrow Re \geq 600$ $Reg = 0.8Re \leftarrow Re \geq 600$ $Reg = 0.8Re \leftarrow Re \geq 600$

$ au_{max} = rac{Mt}{I_{0/v}}$		المقاومة	شرط
v	$v=R_{max}=rac{d}{2}$:یکون (غالبا)		
mm ⁴	العزم التربيعي		Io
N/mm²	الاجهاد الناظمي		τ
N/mm²	عزم الالتواء		Mt
mm	نصق القطر		v

$\theta = \frac{Mt}{G.I_0} = \frac{\alpha}{l}$		ن التشوه	قانور
Rad/mm	الزاوية الوحدانية		θ
N/mm²	عزم الالتواء		Mt
N/mm²	معامل كولمب		G
mm ⁴	العزم التربيعي		Io
rad	زاوية الانحراف		α
mm	طول العارضة		l
العزوم التربيعية لبعض الأجسام الصلبة			

07

------ مقاومة المواد -------(المد والاتضغاط)

$\delta = E. \varepsilon$	$=\frac{N}{S}\cdot\frac{\Delta l}{l_0}$	ن هوك Hook	قانو
N/mm²	مقياس يونغ		
N/mm²	مقياس يونغ الاستطالة النسبية		ε
$arepsilon = rac{\Delta l}{l_0}$			
$\Delta l = \frac{NL0}{ES}$			

$\tau = \frac{T}{S} \le$	$Rp=rac{Re}{s}$ ط المقاومة	شر
N/mm²	الاجهاد الناظمي	τ
N	القوة المطبقة	T
mm²	المساحة	S
N/mm²	المقاومة التطبيقية للمد	Rp
N/mm²	مقاومة حد المرونة	Re
/	معامل الأمن	S

■ معامل بواسون Poisson:

$$\frac{\Delta d}{d_0} = \frac{\Delta l}{l_0} \cdot \mu$$

معامل بواسون μ

■ معامل الاستطالة A%:

$$A\% = \frac{l - l_0}{l_0} \times 100$$

■ معامل الانقطاع %Z:

$$Z\% = \frac{S - S_0}{S_0} \times 100$$

• ملاحظة: بالنسبة للانضغاط: $l < l_0$ عن القطر الطول مي الطول مي الطول المول المول


 $.d > d_0$

 $\Delta l = l_0 - l$ -الاستطالة الطولية: $\Delta d = d_0 - d$ -الاستطالة العرضية: $\Delta d = d_0 - d$

----- نقل الاستطاعة (تحويل الحركة)

نظام (برغي / صامولة):


عندما يدور البرغي دورة N ينتقل بخطوة P حيث الانتقال T بـ(مم).



نظام (ساعد / مدورة):

إن الانتقال بقيمة مشوارين (ذهاب-إياب) يوافقه دوران المدورة بدورة واحدة.


$$C=2R$$



■ نظام (ترس / شبیکة):

$$\tau = Z. P = Z. m. \pi = d. \pi$$

حيث:



τ: الانتقال. d: القطر الأساسي.

ي: z: عدد الأسنان.

P: الخطوة.

m: الموديل

06

----- الوصلات ------

الرمز	الوصلة
	الاندماجية
+=+	المتمحورة
	الانزلاقية
-₩	اللولبية


----- تعيينات المواد ------

<i>\$40</i>		
صلب ذو استعمال عام	S	
مقاومة حد المرونة عند المد	40	
(N/mm²)		
E295		
صلب للانشاء الميكانيكي	E	
مقاومة حد المرونة عند المد	295	
(N/mm²)		
C40		
صلب غير ممزوج قابل للمعالجة	С	
الحراية بـ 0.4%		
Cu Sn9 P		
النحاس (عنصر أساسي)	Cu	
القصدير بنسبة 9%	Sn	
الفوسفور بنسبة أقل من 1%	P	
En GJL 350 22		
اتفاقية أوروبية	En	
زهر غرافيتي رقائقي	GJL	
المقامة الدنيا لحد الانكسار	350	
(N/mm²)		
نسبة الأستطالة	22	
En GJS 350 22		
زهر غرافيتي كروي	GJL	
En GJM-B 350 22		
زهر مطروق بقلب أسود	GJM-B	
En GJM-W 350 22		
زهر مطروق بقلب أبيض	GJM-W	

VIS Cs M16 50		
برغي أسطواني مشقوق	VIS Cs	
لولبة مترية بقطر اسمي يساوي	M16	
16		
طول الساق	50	
Ecru H M16		
ECLU H INITO		
صامولة سداسية	Ecru H	
	Ecru H M16	
صامولة سداسية		


الخراطة:

الأعمال الخارجية:




1	أداة خرط منحنية
2	أداة خرط مستقيمة
3	أداة جانبية (سكين
4	أداة تسوية الزوايا
5	أداة عنق
6	أداة لولبة خارجية
7	أداة تقطيع

الأعمال الداخلية:



8	أداة تجويف
9	أداة تجويف وتسوية
10	أداة تبييت
11	أداة لولبة داخلية
12	مثقب مركزة
13	مثقب
14	مجوف

• التفريز:



1 فريزة دحروجية للتسطيح	
2 فريزة طرفية للتسطيح	<u>.</u>
3 فريزة أسطوانية ثنائية القطيعة	}
 4 فريزة مخروطية ثنائية القطيعة 	ļ
5 فريزة ثنائية المخروط	;
6 فريزة ذات شفتين	;
7 فريزة قرصية ثلاثية القطيعة	,

• الأدوات المستخدمة في الإنتاج:

الخراطة	
مخرطة متوازية	TP
مخرطة برجبة	RE
مخرطة شاقولية	TV
مخرطة ناسخة	TR
التفريز	
مفرزة شاقولية	FV
مفرزة أفقية	FH
التجويف	
ألة تجويف عمودية	ALF
ألة تجويف أفقية	ALH
التثقيب	
مثقبة حساسية	PS
مثقبة ذات قائم	PC
مثقبة نصف قطرية	PR
مثقبة متعددة الأعمدة	PMB
مثقبة متعددة الرؤوس	PBM
التحليق	
ألة تحليق عمودية	ВН
ألة تحليق أفقية	BV
التصحيح	
آلة تصحيح أسطوانية	RC
آلة تصحيح مستوية	RP

• أدوات القياس:

أجهزة المراقبة	غير مباشر	مباشر
TLD (قطر).	المقارن	مسطرة.
TFD (لولبة).		قدم قياس.
المساطر		قدم عمق <u>.</u>
المعيارية.		منقلة الزاوية
		ميكروميتر

شروط القطع:

الخراطة		
Vf = f.N	$Vc = \frac{\pi dN}{1000}$	
التفريز		
Vf = f.Z.N	$N=\frac{1000Vc}{\pi d}$	
حيث:		
Vf: سرعة التغذية	Vc: سرعة القطع	
:f	d:القطر	
z: عدد الأسنان	N: سرعة الدوران	

------ الرسم التعريفي ------


المواصفات الهندسية الخاصة بالوضعية		
Т	تعامد	
۷	ميل	
=	توازي	
0	تمحور	
\oplus	تموضع	
_	تناظر	
<u> </u>		

المواصفات الهندسية الخاصة بالشكل		
0	استدارة (دائرية)	
	شكل مساحة كيفية	
\cap	خط کیفی (شکل)	
	سطح (استواء)	
\oplus	استقامة	
∮	الأسطوانية	


13

----- الدافعات والموزعات -----

موزع 3/2: (2): وضعیتین. (3): 3 منافذ.



موزع 5/2: (2): وضعیتین. (5): 5 منافذ.




- الوضعية السكونية (الايزوستاتية):
 - قطعة موشورية:


6	4	D	6 ₅	60 4
1	1	2	3	3 1 1 1 2
6	I	2	3	
	4	†	† 5	

14

قطعة أسطوانية (تمركز قصير):



قطعة أسطوانية (تمركز طويل):



----- أسئلة متكررة -----

-ما هو دور الوسادات؟

-دور الوسادات هو التوجيه الدوراني.

ماهي مميزات الوسادات؟

-تستعمل في حالة السرعات المتوسطة والحمولات المعتدلة.

- هل هي مناسبة في حالة سرعة كبيرة للعمود؟

-اقترح الحل المناسب. -نستعمل مدحرجات BC.

-ما هي وظيفة المدحرجات؟ -تحقيق وصلة متمحورة بين عمود وجوف بأقل احتكاك

- على أي أساس يتم اختيار طراز المدحرجات؟ - حسب طبيعة الحمولات وسرعة الدوران.

-ما هي مميزات مدحرجات BC؟ -تتحمل جهود محورية ونصف قطرية معتبرة.

-يتم تغيير BC بـ KB. لماذا؟

-لأن المدحرجات KB تتحمل جهود محورية ونصف قطرية عالية.

-متر يركب الغمد ذو إبر؟ -في حالة مكان ضيق.

-ما هي مميزات الغمد ذو إبر؟ -يتحمل جهود نصف قطرية عالية

-ما هي طرية تبريد المسننات؟ -عن طريق التخبط.